

Bedienungsanleitung Epex® Clean Art. Nr. 11242

Reinigungsmittel zur Entfernung von Harzschleiern nach der Epoxidharzverfugung

Anwendung:

Zur Entfernung von trockenen, emulgierten Kunstharzschleiern, die nach dem Waschen von Epoxidharzfugmaterialien auf der Keramik entstanden sind. Geeignet für glasierte, unglasierte und strukturierte Fliesen und Platten.

Produktvorteile/Eigenschaften:

Epex clean® ist ein hochwirksames, Reinigungsmittel. Angetrocknetes Harz auf der Oberfläche von Fliesen und Platten wird zur Reinigung wieder anemulgiert sogar im vollständig ausgehärteten Zustand.

- Entfernt angetrocknete und ausgehärtete Harzschleier auf Fliesen und Platten
- Verursacht keine Korrosion auf Edelstahl und keine Verfärbung der Epoxidharzfugenmasse.
- Löst die Fugenmasse nicht an.

Verbrauchsdaten

Entfernen von angetrockneter Harzemulsion nach Ungefähr 48 Stunden: 50 g/m²

Entfernen von ausgetrockneter Harzemulsion:
2 Arbeitsgänge, ca. 50 – 100 g/m² je Arbeitsgang.

Verarbeitung

1. Die Reinigungslösung mit einem Pinsel/Walze auf den zu reinigenden Belag (trockener Untergrund) gleichmäßig verteilen. Einwirkzeit je nach Bedarf, maximal jedoch 180 Minuten.
2. Nach dem Einwirken der Reinigungslösung wie folgt reinigen: Einen Eimer warmes Wasser mit Zusatz von Reinigungslöser (Entfetter handelsüblich) auf den zuvor eingestrichenen Flächen ausleeren und mit Hilfe von (nur) weißen Pads abwaschen/scheuern. Anschließend mit sehr viel Wasser die Fläche noch einmal abspülen bzw. nachreinigen. Bei der großflächigen Bodenreinigung empfiehlt sich der Einsatz einer Einscheibenmaschine mit Wasserkessel.
3. Die Abschlussreinigung erfolgt mit einem Pad (weiß) und einem feinporigen Fliesenlegerschwamm mit Wasser. Zur vollständigen Entfernung der Reinigungslösung mit viel Wasser nachspülen.

Technische Daten

Farbe: farblos/wässrig

Lagerfähigkeit: 12 Monate,
kühl, trocken und
frostsicher lagern



Wichtige Hinweise:

- Nicht mit Kunststoffen/Lacken in Kontakt bringen.
- Bei Verfugen zuvor Epoxidharzfugmaterial in Verbindung mit epex-wash® waschen – dadurch lässt sich bei sorgfältiger Anwendung eine Nachreinigung mit Epex-clean® vermeiden.
- Einzelne angetrocknete Harztropfen mit dem Heißluftfön erwärmen und abstoßen. Anschließend Reste mit epex-clean® reinigen. Heißluft darf nicht auf die Fuge einwirken. Verfärbungsgefahr!
- Werkzeuge, Pads und Schwämme sofort nach Gebrauch reinigen.
- Gereinigte Flächen bis zur vollständigen Trocknung sperren.
- 12 Monate lagerfähig. Kühl und trocken lagern. Vor Frost schützen. Angebrochene Gebinde sorgfältig dicht verschließen.

Arbeitsschutz:

Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen und einen Arzt konsultieren. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich dieses Datenblatt vorzeigen).

Entsorgung:

Epex-clean® ist CKW-frei und zu 99,8% voll biologisch abbaubar (EN Norm 2988). Produktreste sammeln und wieder verwenden. Im Wascheimer ausreagiertes, sedimentiertes Epoxidharzmaterial entsprechend den örtlichen Vorschriften als Gewerbemüll entsorgen.

Für technische Beratung und Rückfragen Tel.: 08667 878-110

Copyright: Diese Bedienungsanleitung ist Eigentum der Firma Karl Dahm & Partner GmbH.
Das Nachdrucken oder Kopieren - auch auszugsweise - ist ohne Zustimmung der Firma Karl Dahm & Partner GmbH nicht gestattet.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

www.karldahm.com